

Pengerusi
Air Freight Forwarders Association of Malaysia (AFAM)
Secretariat Office
16B, 2nd Floor, Jalan Kemuja
Bangsar Utama
59000 Kuala Lumpur
(U.p : En. Walter Culas)

Faks : 03-22872592

Presiden
Wisma FMM, No 3, Persiaran Dagang,
PJU 9, Bandar Sri Damansara,
52200 Kuala Lumpur
(U.p : Pn. Norhafizah bt. Sulaiman)

Faks : 03-62741266/ 7288

Tuan,

NOTIS DAGANGAN BERBAHAYA BIL. 1/2012

Adalah saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Bersama-sama ini dilampirkan notis pemberitahuan bil. 01/2012 berkenaan pengendalian kontena reefer di Pelabuhan Klang.
3. Sehubungan dengan itu, kerjasama pihak tuan dipohon untuk memanjangkan notis ini kepada ahli-ahli persatuan masing-masing.

Sekian, terima kasih

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,



(AHMAD RIZAL B. MOHD. YUSOP)
Pengurus Dagangan Berbahaya
b/p Pengurus Besar
Lembaga Pelabuhan Kelang



LEMBAGA PELABUHAN KELANG

NOTIS : 01/2012

NOTIS KEPADA EJEN PERKAPALAN, EJEN PENGHANTARAN, EJEN *FREIGHT FORWARDERS*, EJEN PENGENDALI KONTENA, PERSATUAN-PERSATUAN, OPERATOR-OPERATOR TERMINAL DAN PENGGUNA-PENGGUNA PELABUHAN.

NOTIS KESELAMATAN MENGENAI PENGENDALIAN KONTENA *REEFER*

1. Dimaklumkan bahawa terdapat beberapa kes kemalangan yang dilaporkan di pelabuhan-pelabuhan luar negara di mana peralatan *reefer* meletup secara tiba-tiba. Ini telah menyebabkan beberapa kemalangan yang serius termasuk kehilangan nyawa pekerja-pekerja pelabuhan, krew kapal dan kakitangan penyelenggaraan.
2. Hasil siasatan daripada pihak pakar mendapati kejadian sebegini berpunca dari penggunaan gas *refrigerant* palsu tercemar yang bertindak balas dengan unit kompresor
3. Pihak ejen perkapalan dan pengendali kontena diingatkan untuk memastikan kontena *reefer* hanya diselenggara oleh pekerja-pekerja yang terlatih dengan menggunakan gas *refrigerant* yang disyorkan dari sumber yang sah dengan perakuan kebenaran kandungannya dari pihak yang bertauliah
4. Pihak ejen perkapalan dan pengendali kontena bertanggungjawab sepenuhnya ke atas sebarang kemalangan berpunca dari penggunaan gas *refrigerant* yang tidak diluluskan. Pihak Lembaga dan Operator Terminal berhak memeriksa mana-mana kontena *reefer* dan pihak ejen atau pengendali kontena dikehendaki mengemukakan salinan rekod penyelenggaraan untuk kontena tersebut jika perlu.

KAPT. DAVID PADMAN
PENGURUS BESAR
LEMBAGA PELABUHAN KELANG

21 Mac 2012

**LEMBAGA PELABUHAN KELANG****NOTICE : 01/2012**

NOTICE TO SHIPPING AGENTS, FORWARDING AGENTS, FREIGHT FORWARDERS, BOX OPERATORS, ASSOCIATIONS, TERMINAL OPERATORS, AND PORT USERS

NOTICE ON SAFETY HANDLING OF REEFER CONTAINER

1. Recently, there have been reported accidents at overseas ports involving reefer containers where the reefer machinery exploded suddenly. The accidents had resulted in a number of serious casualties including fatalities to port personnel, ship's crew and maintenance personnel.
2. Investigations by experts have revealed that the accidents were caused by the use of counterfeit refrigerant gas which reacted adversely with the compressor unit.
3. Shipping agents and box operators are reminded to ensure that the reefer containers are maintained only by trained personnel using recommended refrigerant gas that is approved by competent parties
4. Shipping agents and box operators are fully responsible for any accident arising from the use of contaminated or unapproved refrigerant gas. The Authority and the Terminal Operators reserve the right to inspect any reefer container and the agents or box operators shall submit maintenance records for any such container if so required

**CAPT. DAVID PADMAN
GENERAL MANAGER
PORT KLANG AUTHORITY**

21 March 2012

malaysia

LEMBAGA PELABUHAN KELANG
(PORT KLANG AUTHORITY)
 Beg Berkunci 202,
 Jalan Pelabuhan Utara,
 42005 Pelabuhan Klang
SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA.

Tel: 603-3168 8211
 Fax: 603-3168 9117
 603-3168 8228
 603-3168 8229
 603-3167 0211

Web: <http://www.pka.gov.my>
 Email: pka_admin@pka.gov.my

MS ISO 9001 : 2008 REG. NO: AR3579
 (JABATAN ZON BEBAS & JABATAN DAGANGAN BERHAJAH)

Ruj. Tuan:

Ruj. Kami: LPK JDB/600-6/1 (15)

Tarikh : 20 Mac 2012

Sekretariat
 Persatuan Pengusaha-Pengusaha Perkapalan Malaysia (SAM)
 No. 7, Jalan Jurutera U1/23, Seksyen U1
 Hicom Glenmarie Industrial Park
 40150 Shah Alam
 (U.p : En. Fong Keng Lun)

Faks : 03-78061707

Pengerusi
 Malaysia Shipowner's Association (MASA)
 F1-18, Level 1, City point
 Kompleks Daya Bumi
 P.O Box 10371
 50712 Kuala Lumpur
 (U.p : Kapt. Mohd Noor Kasim)

Faks : 03-22602575

Presiden
 Central Regional Shipping Association (CRSA)
 Megawan Secretarial Services Sdn Bhd
 No. 149A, 149B, 151B
 Persiaran Raja Muda Musa
 42000 Pelabuhan Klang
 (U.p : En. Tang Yok Sing)

Faks : 03-31683830

Presiden
 Selangor Freight Forwarders and Logistics Association (SFFLA)
 Wisma SFFLA
 No. 23, Jalan Cemerlang
 42000 Pelabuhan Klang
 (U.p : En. Alvin Chua Seng Wah)

Faks : 03-31675243

Presiden,
 Federation of Malaysian Freight Forwarders (FMFF)
 Wisma SFFLA
 No. 23, Jalan Cemerlang
 42000 Pelabuhan Klang
 (U.p : En. Alvin Chua Seng Wah)

Faks: 03-31653081

s/k

Pengurus Besar
Lembaga Pelabuhan Kelang

Pen. Pengurus Besar (Operasi dan Kawalsella)
Lembaga Pelabuhan Kelang

Pengarah Urusan
Northport (M) Bhd
P. O Box 234, Jalan Pelabuhan Utara
42009 Pelabuhan Klang
(U.p : En. Ahmad Mansur Sa b. Abu Hassan)

Faks : 03-31698046

Pengerusi Eksekutif
Westports (M) Sdn Bhd
Peti Surat 266, Pulau Indah
Pelabuhan Barat
42009 Pelabuhan Klang
(U.p : En. K. Nadarajan a/l Krishnan)
(U.p : En. Mohamad Ali b. Abdul Hussain)

Faks : 03-31694117

Faks : 03-31694119

Pengarah Urusan
Northport Distripark Sdn Bhd
Beg Berkunci 258,
42007 Pelabuhan Klang
(U.p : En. A. Kunasekaran)

Faks : 03-31698082

Pengurus Besar
Westport Distripark Sdn Bhd
P. O. Box 286
42009 Pelabuhan Klang
(U.p : En. Fairoz Shah b. Abdul Halim)

Faks : 03-31011717